
Ford Galaxy 1.6 TDCi DPF Start-Stop

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	129521
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2097231

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Dachträger
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Trenngitter
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2097231 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Sicherheitstrennnetz, Dachquerträger, Berganfahrassistent SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98W auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 98H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - gerissen / eingerissen - erneuern aus- und einbauen - Kosten: 184,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - defekt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmate eingerissen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 427,00 EUR

