Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 12/2012
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 97096

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1997 ccm
Farbe grey Metallic
Interne Nummer 2187045
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Navigation

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Anhängerkupplung

Euro5

Klimaautomatik

- ABS
- ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,3 I/100 kmCO2 kombiniert:139 g/kmVerbrauch innerorts:6,5 I/100 kmKFZ-Steuer:248,00 EURVerbrauch außerorts:4,7 I/100 km

Bemerkung

ID=2187045 SONDERZUBEHÖR: Lichtsensor, Regensensor, Paket: Winter, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket I mit dig.Radio, mp3, Paket: Traveller-Paket 1, Wendenmatte für Gepäckraum, Britax Römer-Kindersitz DUO, Dachgrundträger, Feuerlöscher mit Montage, Erste-Hilfe-Ausrüstung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Rilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm

HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm

HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - Kleine Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR - 1 FELGE DER WINTERREIFEN

Gehäuse Aussenspiegel L - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 188,14 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 258,14 EUR





















