
BMW 320d Touring Aut. Efficient ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	170172
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2195668
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,3 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,1 l/100 km
Verbrauch außerorts: 3,9 l/100 km

CO2 kombiniert: 114 g/km
KFZ-Steuer: 198,00 EUR

Bemerkung

ID=2195668 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Fahrwerksregelung elektronisch, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk, Innendekor Holz usw., Dachreling Aluminium satiniert, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Dachhimmel BMW Individual anthrazit, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Akzentleisten schwarz hochglänzend, Modellschriftzug-Entfall, Wollnikom Smartphone-Halter SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Other / 5mm HR: Other / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Hinten R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HR - Delle - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
- Kratzer: Pauschalbetrag kein Minderwert
Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Tür Hinten L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 722,51 EUR
- Glasbruch kein Minderwert
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 284,91 EUR
Stossfänger H - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 1.077,59 EUR
- Schaden über 750? Kein Minderwert
Letzte Inspektion - Anpassen - Ausführen - Kosten: 755,10 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Gesamtkosten: 3.108,11 EUR





