
BMW 320d Touring Efficient Dynam...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	104990
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2186181

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	198,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2186181 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Großkunden BusinessPackage, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Paket: Ablagenpaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Innendekor Holz usw., Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 96H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge mit Rissbildung - erneuern aus- und einbauen - Kosten: 737,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.222,00 EUR

