

---

# VW Golf Variant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>04/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>114773</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2122205</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>128 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	226,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2122205 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium inkl. Navigation, Steckdose, 230 V, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Chrom SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Rückspiegel elektrisch

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm  
HL: Pirelli / 6mm HR: Pirelli / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 7mm VR: Continental / 7mm  
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

## Schäden

HU/AU - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR  
- HU Bescheinigung fehlt

Stossfänger-Zubehör V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 135,80 EUR  
- PDC Sensor vorne rechts innen

Spoiler H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 97,90 EUR

Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 164,98 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 164,44 EUR

Dach - Kratzer - Lackieren - Kosten: 383,10 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 585,00 EUR  
- zu viele oberflächliche Steinschläge im Sichtbereich

Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 249,71 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 201,10 EUR

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 340,26 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 323,46 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 164,44 EUR

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 321,43 EUR  
- Kratzer und Delle

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 201,07 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 170,26 EUR

Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 697,76 EUR  
- Typ3 120.000km

**Gesamtkosten: 4.820,71 EUR**

























