
Opel Vivaro 2.0 CDTI L1H1 DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	106137
Leistung	84 kW / 114 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2257941
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- ESP
- Radio

Bemerkung

ID=2257941 FARBE: POLSTERUNG: Stoff Punch SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Komfort-Paket, Zentralverriegelung, Holzboden/ Seitenwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm

VR: Goodyear / 5mm

HL: Goodyear / 6mm

HR: Goodyear / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Laderaumteppich - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 597,60 EUR
- LADERAUMABTRENNUNG

Stoßfänger HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 219,20 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 157,60 EUR

Stoßfänger HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 219,20 EUR

Seitenwand HL - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 978,67 EUR
- INKL LEISTE ERSETZEN

Tür Vorne R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR

Tür Vorne L - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 93,00 EUR
- 2X2 CM

Windschutzscheibe - Steinschlag - Reparatur Windschutzscheibe - Kosten: 83,19 EUR

Gitter - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 280,80 EUR
- GRILL

Karosserie - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 1.604,13 EUR
- SEITENWAND HR UND SCHIEBETUER

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR

Stoßfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 4.483,39 EUR





