
Opel Combo 1.3 CDTI L1H1 S&S

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	56837
Leistung	66 kW / 90 PS
Hubraum	1248 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2076211

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Fahrerairbag
- 5-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	126 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	155,50 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2076211 SONDERZUBEHÖR: Paket: Komfort-Paket 1, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt
SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE
INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie
mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 185/65 R15 88T auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 91T auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Delle / Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 425,00 EUR
linke Seite Tür vorn - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 410,00 EUR
linke Seite Fondseite - Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 355,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - erneuern - Kosten: 250,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Türschweller - innen - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - rechts - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen - Kosten: 255,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - links - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Dach Dachhaut - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 545,00 EUR
Fahrzeugheck Laderaum - verschürft / verkratzt / verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugheck Gummimatte zerrissen - gerissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - Bezug zerrissen - erneuern - Kosten: 215,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.295,00 EUR









