

---

# Opel Vivaro 2.0 CDTI L1H1 DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>07/2012</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>42603</b>
Leistung	<b>66 kW / 90 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2056845</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Anhängerkupplung
- ESP
- Radio

## Bemerkung

ID=2056845 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Komfort-Paket, Zentralverriegelung, Radio CD 30 BT, Airbag, Räder: Reserverad Stahl, Laderaumauskleidung, Beschriftung Fa. Tolksdorf SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 8mm

VR: Unbekannt / 8mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 205/65R 16 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - Beule - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Innenraum Trennwand, Innenradkasten - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - erneuern - Kosten: 265,00 EUR

Fahrzeugfront Kühlergrill - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 365,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR

rechte Seite Türschweller - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 240,00 EUR

rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR

Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - gebrochen - erneuern - Kosten: 248,00 EUR

Fahrzeugheck Hecktür links - eingedrückt, abgeknickt - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR

linke Seite Tür vorn - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Kotflügel - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 355,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug Sommerreifen Satz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 880,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschicht - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

**Gesamtkosten: 4.243,00 EUR**



