
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	137707
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2269325

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2269325 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, TelefonKomfort-Freisprecheinri. Bluetooth, Gepäcknetztrennwand, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer m. integr. Abbiegel., Räder: Stahlreserverad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifen-Satz. - lag nicht vor - erneuern - Kosten: 840,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR

rechte Seite Türschweller - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 240,00 EUR

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.825,00 EUR

