## Skoda Octavia 1.6 TDI Green tec

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie
Erstzulassung
HU
00/2019
AU
00/2019
Kilometerstand
96597

Leistung 77 kW / 105 PS
Hubraum 1598 ccm
Farbe blue Metallic

trim Leder Interne Nummer 2227279

## Wichtige Ausstattung

5-türig

5-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

- Euro5
- Klimaautomatik
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

**Emissionswerte** 

Verbrauch kombiniert:3,8 I/100 kmCO2 kombiniert:99 g/kmVerbrauch innerorts:4,6 I/100 kmKFZ-Steuer:160,00 EURVerbrauch außerorts:3,3 I/100 km

## Bemerkung

ID=2227279 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Licht & Design, Tagfahrlicht, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Sitz: Fahrersitz elektr. m. Memory, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Steckdose 230V, Heckscheibenwischer SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/45 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R15 - 195/65 R 15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR

Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 240,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 285,00 EUR linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 335,00 EUR rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 582,00 EUR

Gesamtkosten: 2.157,00 EUR





























