
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	154771
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2166946

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2166946 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, TelefonKomfort-Freisprecheinri. Bluetooth, Gepäcknetztrennwand, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
 HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
 HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg - Fahrabschürfungen - Rostansatz - lackieren - Kosten: 225,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
linke Seite komplett - Lackierung streifig - Kleberückstände - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Heckdeckel Dachspoiler - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachholm links - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachholm rechts - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Gesamtkosten: 992,00 EUR





