
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	204822
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2186962
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2186962 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, TelefonKomfort-Freisprecheinri.Bluetooth, Gepäcknetztrennwand, ohne Motorbezeichnung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack Außenthermometer Bordcomputer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Rücksitzbank geteilt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm VR: Continental / 3mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Fulda / 6mm VR: Fulda / 6mm
HL: Fulda / 5mm HR: Fulda / 5mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 313,53 EUR

Dach - Steinschlag - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

- Fahrzeug konnte bisher wegen einem vermeintlichen Motorschaden nicht ins LC verbracht werden, weilwegen noch keine Nachbesichtigung erfolgen konnte.

Motor - Loch - Prüfen - Kosten: 5.189,50 EUR

- Kühlwasserverlust, laut Aussage Werkstatt liegt ein Motorschaden vor.

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 325,38 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 336,14 EUR

Seitenwand HR - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Motor - Repariert - Pauschalbetrag - Kosten: 3.168,30 EUR

- Motor instandgesetzt (Bruttobetrag 3792,84?)

Gesamtkosten: 9.743,85 EUR



