
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	144757
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	green Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2065886

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2065886 SONDERZUBEHÖR: SunSet, Variabler Ladeboden im Kofferraum, Durchlade/Skisack, schwarz
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack,
Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Durchlade/Skisack, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf
bevorzugt an Exnord/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R18 - 225/45 ZR 18 92Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - 1 Felge von Winterreifen Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug in Tiefgarage besichtigt - Regen im Freien - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 585,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - Brandloch / Brandlöcher reparabel - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Dach Dachhaut - Antennenstab fehlt nach Überführung - erneuern prüfen - Kosten: 24,00 EUR

Gesamtkosten: 1.966,00 EUR





