
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	179370
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2046263

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2046263 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Columbus für Schalt-Getr, Paket: Licht & Design, Rückspiegel elektrisch verstellbar, schwarz, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Paket: Nichtraucher, SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R 17 91Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt / Steinschläge - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen / Kratzer / Steinschläge - lackieren - Kosten: 270,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - eingedrückt / Steinschläge - instandsetzen lackieren - Kosten: 430,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - 1 Felge von Winterreifen zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugfront A-Säule links & rechts - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Dach Dachhaut - Antennenstab Marderbiss - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.533,19 EUR









