
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	159115
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2109418
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2109418 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer mit dyn.Kurvenlicht, Navigation: Dynam. Radio-Navi. Amundsen+ SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 7mm VR: Dunlop / 7mm
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 7mm VR: Dunlop / 7mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Zusatz-Bremsleuchte - ohne Funktion - E - Ersetzen - Kosten: 4,55 EUR
Motorhaube - Hagelschäden - Smart repair - Kosten: 124,00 EUR
- 2x30
Dach - Hagelschäden - Smart repair - Kosten: 244,00 EUR
- 10x30
Stossfänger H - Mangelhafte Reparatur - Prüfen - Kosten: 50,00 EUR
Einstiegsweller/Verkleidung V R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 146,61 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 587,87 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Motorhaube - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 32,37 EUR
- Dämmung

Gesamtkosten: 1.279,40 EUR





