
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 06/2014 |
| HU | 00/2017 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 81434 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | grey Metallic |
| Interne Nummer | 2220626 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,6 l/100 km | CO2 kombiniert: | 119 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 5,6 l/100 km | KFZ-Steuer: | 238,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,0 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2220626 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Amunds+ DAB f. Schaltes, abnehmbar u. abschließ, Paket: TRAVEL SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer Durchlade/Skisack Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Zentralverriegelung WEITERE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt / Korrosion - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugzubehör Hauptschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.568,00 EUR



