
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	134534
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2226345

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2226345 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Columbus DAB für DSG, mp3, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Zentralverriegelung, Fahrwerk, sportlich abgestimmt, Sportfahrwerk, Windabweiser vodere Seiten-, Entfall Motoren-Typ Bezeichnung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - lackieren - Kosten: 330,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 3 Felgen - verschürft mit Materialabtrag - erneuern - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR
linke Seite diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 191 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 1.380,00 EUR



