
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	158065
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2180967

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Alarmanlage
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	122 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	214,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2180967 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Columbus DAB f. Schaltg, Fahrwerk, sportlich abgestimmt, eloxiert SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar Heckscheibenwischer Durchlade/Skisack Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 94W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Steinschlag mit Korrosion - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer, Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge links - Lackabplatzung - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum verschiebbare Befestigungsösen - 2 fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Felgen - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 465,00 EUR





