

---

# VW Multivan BMT

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Van/Kleinbus</b>
Erstzulassung	<b>03/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>69527</b>
Leistung	<b>84 kW / 114 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2209564</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Kopfstützen im Fond
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>179 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	8,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	358,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2209564 FARBE: toffeebraun metallic POLSTERUNG: titanschwarz SONDERZUBEHÖR: Sitze 2.: 2 Drehsitze mit LV, Zusatzsitze, Räder/ Reifen: Winterreifen (zusätzlich), Fenster: Sch.fe. im F-gast-/ Lader.vo.li., Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Trennwand: Netztrennwand, Räder/ Reifen: Reserverad (Stahl), Bodenbeläge, Fußmatten vorn, Ablagen und Staukästen: 3 Schubladen, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden Trennwand Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 215/65 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 215/65 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

### Schäden

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Innenraum Teppichboden - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 630,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 470,00 EUR  
Innenraum Innenverkleidung - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 470,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Dellen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 175,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite --- - Steinschlagschutzfolie zerrissen - erneuern - Kosten: 40,00 EUR  
Dach Dachhaut - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 880,00 EUR  
rechte Seite Schiebetür - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 545,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug verschmutzt & regennass - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.722,00 EUR**







