
Renault Scenic Energy dCi 130 St...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2015
AU	00/2015
Kilometerstand	69814
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	red Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2064639

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Trennnetz

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2064639 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Felgen: LM-Felgen Savoy 18, Reifen: Ersatzrad auf Stahlfelge, Polster - Velours/Alcantara SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R18 - 225/45 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Griff verschürft, Kante angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Dach Dachhaut - Dellen / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 780,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke 237 µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 233 µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 233 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 1.086,00 EUR

Gesamtkosten: 2.451,00 EUR



