
VW Polo 1.2 TSI

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	40022
Leistung	66 kW / 90 PS
Hubraum	1197 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2143731

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	42,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2143731 SONDERZUBEHÖR: Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Scheinwerfer-Waschanlage, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 185/60 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 185/60 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 385,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer - lackieren - Kosten: 475,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug verschmutzt - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.267,00 EUR





