BMW 318d Touring

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 05/2014
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 160036

Leistung 105 kW / 143 PS

Hubraum 1995 ccm trim Leder Interne Nummer 2225737

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Navigation

Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABSESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

Euro5

Klimaautomatik

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,7 I/100 kmCO2 kombiniert:124 g/kmVerbrauch innerorts:5,6 I/100 kmKFZ-Steuer:248,00 EURVerbrauch außerorts:4,2 I/100 km

Bemerkung

ID=2225737 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Regensensor, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Polster: Leder Dakota, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Adaptives Kurvenlicht inkl. Abbiegelicht, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Innenspiegel automatisch abblendend, Handyadapter für ??? SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Colordas, Zentralverriegelung, WEITERE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7,5mm VR: Unbekannt / 7,5mm

HL: Unbekannt / 7,0mm HR: Unbekannt / 7,0mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,0mm VR: Unbekannt / 5,0mm

HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,0mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92W auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - leichter Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Seitenwand - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 210,00 EUR

Fahrzeugzubehör Hauptschlüssel - ohne Funktion (Batterie) - instandsetzen - Kosten: 40,00 EUR

Fahrzeug persönliche, bzw. personenbezogene Daten - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 600,00 EUR

