
BMW 120d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	111166
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2074766

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Sitzbank hinten geteilt
- Bi-Xenon
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,3 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts: 3,7 l/100 km

CO2 kombiniert: 114 g/km
KFZ-Steuer: 198,00 EUR

Bemerkung

ID=2074766 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innendekor Holz usw., Multifunktionslenkrad, Polster - Velours/Alcantara, Paket: M Sportpaket, Sportfahrwerk, Sportsitze, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Klimaautomatik m. AUC u. Aktivkohlefilter, Lichtsensor, Regensensor, Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer., Innendekor Holz usw., Modellschriftzug - Entfall am Heck, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Freisprecheinri. m.USB-Schnitt., mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sperrdifferential, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - vorne 225/45 R17; 245/40 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 195/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke bis 386µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke bis 220µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke bis 724µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugheck Heckwischgummi - eingerissen - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachholm links - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 370,00 EUR

