
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	198375
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2238099

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2238099 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Park Distance Control (PDC), hinten, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 265,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 255,00 EUR

Hinterachse Rad rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Vorderachse Rad rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Vorderachse Rad links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Innenraum komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger + rechte Seitenwand - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 858,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

Gesamtkosten: 2.508,00 EUR





