
BMW X1 xDrive18d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	10/2011
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	123763
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2028895

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Lichtautomatik
- Regensensor
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Trennnetz
- Sportlenkrad
- Bi-Xenon
- Einparkhilfe
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	150 g/km
KFZ-Steuer:	250,00 EUR

Bemerkung

ID=2028895 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Business m. Bluetooth, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Sitze:Sportsitze für Fahrer u. Beifahrer, Sportsitze, Klimaautomatik, Adaptives Kurvenlicht, Sonnenschutzverglasung, Paket: Ablagenpaket, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Scheinwerfer-Waschanlage, Innenspiegel automatisch abblendend, Armauflage vorn, verschiebbar, Fernlichtassistent, Gepäckraumtrennnetz, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Polsterung: Stoff Median, Lichtsensor, Regensensor, Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer., Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Graukeil-Frontscheibe, Modellschriftzug-Entfall, Feuerlöscher incl. Einbau, Gepäckraum-Bodennetz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 225/50 R17 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer / Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 425,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer / Delle - (SmartRepair) - Kosten: 220,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 892,00 EUR
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Sitze vorne / hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.895,00 EUR





