
BMW 318d xDrive

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	144113
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	red Metallic
Interne Nummer	2205354

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Fahrer u.Beifahrersitz elektr. verstellb.
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Mittelarmlehne
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	127 g/km
KFZ-Steuer:	224,00 EUR

Bemerkung

ID=2205354 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: BusinessPac.inkNavi.ConnectedDri., Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Sichtpaket, Fahrwerksregelung elektronisch, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sonnenschutzverglasung, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Raucher, Entfall Zusatz-Schriftzug außen, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
linke Seite Seitenwand - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer und Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - Abrieb - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - verschürft mit Materialabtrag - erneuern - Kosten: 290,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Reifen - aussen abgefahren - erneuern - Kosten: 260,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Achsvermessung - durchführen - instandsetzen prüfen - Kosten: 120,00 EUR

Gesamtkosten: 2.085,00 EUR



