
BMW 330d Touring Aut.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 03/2014 |
| HU | 00/2019 |
| AU | 00/2019 |
| Kilometerstand | 46455 |
| Leistung | 190 kW / 258 PS |
| Hubraum | 2993 ccm |
| Farbe | grey Metallic |
| trim | Leder |
| Interne Nummer | 2218573 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Dachreling
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 5,1 l/100 km | CO2 kombiniert: | 135 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,3 l/100 km | KFZ-Steuer: | 365,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,5 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2218573 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: BusinessPac.inkNavi.ConnectedDri., Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Sichtpaket, Polster: Leder Dakota, Sonnenschutzverglasung, Dachreling Aluminium satiniert, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Paket: Lichtpaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rücksniel elektrisch verstellbar Rücksniel elektrisch verstellbar Durchlade/Skisack Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 4,5mm

Bereifung: /R18 - 225/45 R18 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 210,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Dellen/Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 410,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Dellen/Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Zierleiste an der Windschutzscheibe links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.385,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.715,00 EUR



