
BMW X3 sDrive18d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	07/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	80864
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2130088
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Bi-Xenon
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,1 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,8 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,7 l/100 km

CO2 kombiniert: 135 g/km
KFZ-Steuer: 240,00 EUR

Bemerkung

ID=2130088 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt., Komfortzugang, Paket: Lichtpaket für 4-Zylinder, Innenspiegel automatisch abblendend, Regensensor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H

Schäden

Reifen-Reparaturset - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Hinten R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 35,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kofferraumdeckel - Korrosion - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 486,61 EUR

Tür Vorne L - Kleine Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Einstiegsschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 795,61 EUR



