
Mercedes-Benz 313 CDI Sprinter 9...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	89202
Leistung	95 kW / 129 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2072350

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaautomatik
- 6-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Anhängerkupplung
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	217 g/km
Verbrauch innerorts:	10,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	423,00 EUR
Verbrauch außerorts:	7,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2072350 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Zusatzheizung, Tachograf digital EG, Holzboden, Verkleidung (Laderaum bis Dach), Zusatzsitze, Deckenleuchte im Laderaum, Ablage über Dachverkleidung, Querträger mit Auftritt, Reserveradhalter m. Wagenheber, Klappdeckel f. Ablagefach, 1-DIN-Schacht, Reserverad, Blinkleuchten seitlich vorn, Steckdose 12V Kofferraum/ SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 235/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 235/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
linke Seite D-Säule - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugheck Hecktür links - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - - Kosten: 125,00 EUR

Gesamtkosten: 705,00 EUR



