
Mercedes-Benz E 220 T CDI DPF Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2015
Kilometerstand	114387
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2090431

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	275,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2090431 SONDERZUBEHÖR: PARKTRONIC inkl. Parkführung, Sitze: Multikontursitz-Paket, Airbag, Räder: Notrad (Stahlrad Minispare), Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 225/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 405,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - angestoßen - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.710,00 EUR



