
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2011
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	38038
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	1942995

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Nebelscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=1942995 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Editionen, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Klimaanlage Climatronic, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer inkl. stat. Kurvenl., Paket: Licht und Sicht, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Plus (MFA) SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Innenraum Türverkleidung - hinten rechts - eingerissen - erneuern - Kosten: 195,00 EUR

Innenraum Himmel / Sitze / Säulenverkleidung - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Innenraum Hutablage - beschädigt - erneuern - Kosten: 225,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Ozonflecken - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Dach Dachhaut - Ozonflecken - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Fahrzeugheck Heckklappe - Verkleidungen - verschürft - erneuern - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - Winterräder - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 820,00 EUR

Gesamtkosten: 1.767,00 EUR



