
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	109472
Leistung	118 kW / 160 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	red Metallic
Interne Nummer	2109320

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	155 g/km
Verbrauch innerorts:	8,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	280,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2109320 SONDERZUBEHÖR: Paket: OPC-Line 2, Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, Parkpilot vorn und hinten, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitung mit Tel.modul, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter-Paket, Sicherheitsnetz für Gepäckraum SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Fahrwerksregelung elektronisch, Servolenkung, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Sportsitze, Colorglas, Colorglas

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
 HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R18 - 245/45 R18 96W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
 HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachholm links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Türschweller - Einstieg/C-Säule - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 720,00 EUR

