

---

# Renault Scenic Energy dCi 130 St...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2012</b>
HU	<b>00/2015</b>
AU	<b>00/2015</b>
Kilometerstand	<b>69814</b>
Leistung	<b>96 kW / 131 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>red Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2064639</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Trennnetz

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>114 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2064639 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Felgen: LM-Felgen Savoy 18, Reifen: Ersatzrad auf Stahlfelge, Polster - Velours/Alcantara SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R18 - 225/45 R18 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Griff verschürft, Kante angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Dach Dachhaut - Dellen / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 780,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke 237 µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 233 µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 233 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 1.086,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.451,00 EUR**



