
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 07/2013 |
| HU | 00/2016 |
| AU | 00/2016 |
| Kilometerstand | 154771 |
| Leistung | 77 kW / 105 PS |
| Hubraum | 1598 ccm |
| Farbe | silver Metallic |
| Interne Nummer | 2166946 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 3,8 l/100 km | CO2 kombiniert: | 99 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 4,6 l/100 km | KFZ-Steuer: | 152,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 3,3 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2166946 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, TelefonKomfort-Freisprecheinri. Bluetooth, Gepäcknetztrennwand, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg - Fahrabschürfungen - Rostansatz - lackieren - Kosten: 225,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
linke Seite komplett - Lackierung streifig - Kleberückstände - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Heckdeckel Dachspoiler - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachholm links - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachholm rechts - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Gesamtkosten: 992,00 EUR





