

---

# Opel Mokka 1.7 CDTI ecoFLEX Star...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>182877</b>
Leistung	<b>96 kW / 131 PS</b>
Hubraum	<b>1686 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2229849</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Winter-Paket

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>120 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	211,50 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2229849 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Radio: Navi 950 Europa IntelliLink, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Elektro, Sitze: Ergonomiesitz Fahrer, Paket: Winter, BURY Freisprecheinrichtung, Sonnenbrillenbox, Vebandtasche, Warndreieck klein SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 215/0R18 - SpeedIndex: H - montiert

## Schäden

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 25,00 EUR

Dach - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 280,50 EUR

Felge Alu HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 380,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Türverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 261,80 EUR

Kofferraumverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 116,58 EUR

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 70,68 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 400,00 EUR

- KEINE WINTERBEREIFUNG; Pauschalbetrag kein Minderwert

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

**Gesamtkosten: 1.576,56 EUR**











