
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	189296
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	white
trim	Leder
Interne Nummer	2244967

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	104 g/km
Verbrauch innerorts:	4,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2244967 SONDERZUBEHÖR: Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Elektrische Heckklappe, SunSet, Variabler Ladeboden im Kofferraum, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehne SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 3mm

HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle mit Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 325,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Innenraum Fußmatten - beschädigt - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum starke Geruchsbildung - Ozonbehandlung beseitigen - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR

rechte Seite Tür hinten - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugzubehör Borddokument Betriebsanleitung/Bordbuch - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Werbung entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.395,19 EUR



