
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (Gre...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	80029
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2220535

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	105 g/km
Verbrauch innerorts:	4,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2220535 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds für Schalt-Getr., Felgen-Sonderausführung, Regensensor, Klimaanlage Climatronic
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 300,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Türverkleidung - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite --- - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Mittelarmlehne - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 10,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Gesamtkosten: 548,00 EUR

