
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	142105
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2250678

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	104 g/km
Verbrauch innerorts:	4,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2250678 FARBE: POLSTERUNG: Stoff Coeus, Schwarz SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Amunds für DSG-Getr., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Comfort, Fahrprofilauswahl, Adapter MDI iPod/iPhone, Erste-Hilfe Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R 15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Füllflasche fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 43,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - / Seitenwand - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 1.128,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.626,00 EUR

