
VW Touran 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	103195
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2108534
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2108534 SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium, Multifunktionslenkrad, Multifunktions-Lederlenkrad
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 6mm

VR: Michelin / 6mm

HL: Michelin / 6mm

HR: Michelin / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 7mm

VR: Continental / 7mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Dach - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger-Verkleidung H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 815,09 EUR

Türanschlag HR - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 119,00 EUR

Türverkleidung VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 140,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.074,09 EUR



