

---

# BMW 318d

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>09/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>49594</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2190120</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>114 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	198,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2190120 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Großkunden BusinessPackage, Paket: Comfort, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Servolenkung Servolenkung Sperrdifferential Wegfahrsperr

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm  
HL: Bridgestone / 5mm

VR: Bridgestone / 5mm  
HR: Bridgestone / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm  
HL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm  
HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Tür Hinten R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 397,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 272,05 EUR

Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 526,92 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 374,69 EUR

Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 426,06 EUR

Letzte Inspektion - Anpassen - Ausführen - Kosten: 413,38 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

**Gesamtkosten: 2.410,10 EUR**



