

---

# Mercedes-Benz B 180 CDI 7G-DCT

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>08/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>113229</b>
Leistung	<b>80 kW / 109 PS</b>
Hubraum	<b>1461 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2244646</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,1 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>108 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	168,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2244646 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Spiegelpaket, Netz f. Insassenschutz, Ladegutsicherung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Feuerlöscher montiert vorne am Fahrersit, Paket: Laderaum, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Minderpreis SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm  
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,0mm VR: Unbekannt / 5,0mm  
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm  
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

Dach Dachhaut - Kratzer - Delle - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge, Verformt - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR  
Fahrzeugfront Kühlergrill - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 230,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge / Kratzer - lackieren - Kosten: 350,00 EUR  
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 3 Alufelgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 390,00 EUR  
Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer rechts / links - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Tagfahrlichter rechts / links - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türgriff hinten rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
rechte Seite Türeinstieg vorne - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Innenverkleidung der Heckklappe - zerkratzt - erneuern - Kosten: 35,00 EUR  
Innenraum Sitzverkleidung Fahrersitz Hinterteil - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Warndreieck - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 28,00 EUR  
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.228,00 EUR**











