
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	156925
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2235465

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	124 g/km
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

Bemerkung

ID=2235465 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Regensensor, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Polster: Leder Dakota, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Dachhimmel BMW Individual anthrazit, Entfall Lines-Schriftzug außen, Modellschriftzug-Entfall
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Innendekor Holz usw., Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 335,00 EUR
Dach Dachholm links - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Winterreifen 4. Stück - Mindestprofiltiefe erreicht - erneuern - Kosten: 480,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Schwellerverkleidung - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.055,00 EUR



