

---

# Opel Zafira 1.8

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2008</b>
HU	<b>00/2016</b>
AU	<b>00/2011</b>
Kilometerstand	<b>55068</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1796 ccm</b>
Farbe	<b>blue Metallic</b>
Interne Nummer	<b>1780100</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro4
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>7,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>177 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	9,9 l/100 km		
Verbrauch außerorts:	6,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=1780100 SONDERZUBEHÖR: Paket: Innovations-Paket 1, Radio: Color Info Display für CD70 Navi, Colorglas, Colorglas, im Fond stark getönt, Dachreling silber lackiert, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Sicht, Mittelarmlehne, vorn, Räder: Reserverad, vollwertig SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Außenthermometer Wegfahrsperrung Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Kratzer / Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 165,00 EUR  
linke Seite Zierleiste/Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 808,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - innen Lackabrieb - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern - Kosten: 165,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartung fällig laut Anzeige - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
**Gesamtkosten: 2.483,00 EUR**





