
BMW 320d Touring Aut. Efficient ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	146745
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1995 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2234681

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Fahrer u.Beifahrersitz elektr. verstellb.
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Außenspiegel elektr.
- Alarmanlage
- Head-Up Display
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km

CO2 kombiniert:	112 g/km
KFZ-Steuer:	224,00 EUR

Bemerkung

ID=2234681 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Head-Up Display, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Innovationspaket, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Polster: Leder Dakota, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Sitzverstellung vorne elektrisch, Driving Assistant, Spurhalte Assistent, Diebstahl-/Alarmanlage, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außen- u. Innenspiegel, auto. abblendend, Active Protection, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Innendekor Holz usw., Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Entfall Lines-Schriftzug außen, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Lenkrad: Sport-Leder schwarz, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Schwellerverkleidung - zerkratzt - lackieren - Kosten: 195,00 EUR
linke Seite Tür hinten - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 855,00 EUR



