
BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	102908
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2123144
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2123144 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Paket: Raucher, Außenspiegelkappen in schwarz hochglänz., Modellschriftzug-Entfall, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 7mm HR: Michelin / 7mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Schäden

Stossfänger V - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 278,98 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 785,31 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Dach - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 474,60 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Vorne R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kompressor - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 136,00 EUR
Motorhaube - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 0,00 EUR
- ohne Berechnung

Gesamtkosten: 1.793,89 EUR



