
Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF multit...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	73167
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2058887

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	136 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	337,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2058887 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Verglasung: Dämm-/Akustikglas, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Ambientebeleuchtung, Sonnenschutzrollo mech. f. Heck., Tür hi., Paket Ablage, Instrumententaf. Türverkle. ein-/mehrfa., Modellbezeichnung, Entfall komplett, NichtraucherAusführung, Halter/l adeschale für SERIENZUBEHÖR: Airbag Rückspiegel elektrisch verstellbar Innendekor Holz usw

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3mm	VR: Unbekannt / 3mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97H auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3mm	VR: Unbekannt / 3mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 98H auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Lackabplatzer und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 410,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Zierleiste - lose - erneuern - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Sitze - verschmutzt - Kostenenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschläge mit Rostansatz - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugfront Zierleiste Frontscheibe links und rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Reifen - geflickt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.190,00 EUR





