

---

# BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>192106</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2229973</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,7 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>124 g/km</b>
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2229973 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 18 Doppelspeiche 397, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Sonnenschutzverglasung, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Paket: Lichtpaket, Graukeil-Frontscheibe, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

---

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R18 - 225/45 R18 Alufelgen - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 225/55 R16 Alufelgen - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Seitenwand - zerkratzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - leicht zerkratzt-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass / verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 502,00 EUR**

---

