
BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	166691
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2174808

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2174808 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Xenon-Licht für Ablend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Paket: Ablagenpaket, Modellschriftzug-Entfall, Feuerlöscher, Rettungskarte, Sicherheitsset, Warnweste DIN EN 471 ROT SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Prüfbericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 290,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 755,00 EUR

