

---

# BMW 318d Touring

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>100605</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2238641</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
KFZ-Steuer:	238,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2238641 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Professional, mp3, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Sportfahrwerk, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R - 205/60 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 558,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.783,00 EUR**



