
VW Golf Variant 1.6 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	142551
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2203239
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	102 g/km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	166,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2203239 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Radio Composition Media für Navifunktion, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Sitzkomfortpaket, Multifunktionsanzeige Plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 8mm
HL: Continental / 8mm

VR: Continental / 8mm
HR: Continental / 8mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm
HL: Goodyear / 9mm

VR: Goodyear / 6mm
HR: Goodyear / 9mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Kofferraumdeckel - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 395,93 EUR

Rücklicht HL Kofferraum-Seite - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 140,05 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 290,20 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 50,00 EUR

Kofferraumverkleidung HL - Verschmutzt - E - Ersetzen - Kosten: 91,70 EUR

Innenverkl. Kofferraum R - Verschmutzt - E - Ersetzen - Kosten: 91,70 EUR

Stossfänger-Verkleidung H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 1.087,32 EUR

Gesamtkosten: 2.146,90 EUR



